



# **Hehlbach Langnau – eine Sünde der Vergangenheit**



- Begradigter Bachlauf, eingezwängt in ein enges Korsett
- Betonierte Bachsohle
- Das Wasser fließt zu flach
- Ungenügende Uferbepflanzung, zu wenig Schatten
- keine Unterstände (Verstecke) für die Fische

Konsequenz:

- Verschlammung der Bachsohle infolge zu starker Wassererwärmung
- Lebensfeindlicher Raum für die Bachforelle

**Lebensfeindlicher  
Raum, keine  
Naturverlaichung  
möglich**